

# CERTIFICADO DE ENSAIO

## TEST CERTIFICATE

Certificado n.º / Certificate n.º: 4632/18

Data de edição / Date of edition: 2018/12/19

CLIENTE / CUSTOMER: **ITALBOX - Utilidades Domésticas, Lda**  
ENDEREÇO / ADDRESS: **Zona Industrial Norte Barrô - Apartado 153**  
**3754-909 ÁGUEDA**

DESIGNAÇÃO DA AMOSTRA: **Resguardo de chuveiro**  
DESIGNATION OF THE SAMPLE: **Shower enclosure**

Modelo **E100**  
Model:

Utilização prevista **Higiene Pessoal**  
Intended Use **Personal Hygiene**

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: EN 14428: 2008 + A1  
REFERENCE DOCUMENTS:

DADOS RELATIVOS AO ENSAIO:  
DATA FOR THE TEST:

Descrição do ensaio / Description of the test	Resultado / Results
CA - Capacidade de limpeza CA - Cleanability	CONFORME / APPROVED
IR - Resistência ao impacto / Propriedades de fratura IR - Impact resistance/Shatter properties	CONFORME / APPROVED
DA - Durabilidade DA - Endurance	CONFORME / APPROVED

NOTA: Este documento está associado ao relatório de ensaio n.º RELV4632/18, emitido em 2018/12/19, no qual estão indicados os resultados obtidos em cada um dos ensaios realizados.

NOTE: This document is associated with the test report n.º RELV4632/18, emitted in 2018/12/19, in which are shown the results obtained in each test performed.

\_\_\_\_\_  
Paulo Renato Pires da Silva  
(Responsável Técnico / Laboratory Responsible)