

CERTIFICADO DE ENSAIO

TEST CERTIFICATE

Certificado n.º / Certificate n.º: 0878/17

Data de edição / Date of edition: 2017/05/16

CLIENTE / CUSTOMER: **ITALBOX - Utilidades Domésticas, Lda**

ENDEREÇO / ADDRESS: **Zona Industrial Norte Barrô - Apartado 153
3754-909 ÁGUEDA**

DESIGNAÇÃO DA AMOSTRA: **Resguardo de chuveiro**
DESIGNATION OF THE SAMPLE: **Shower enclosure**

Modelo **MARIA**
Model:

Utilização prevista **Higiene Pessoal**
Intended Use **Personal Hygiene**


DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: EN 14428: 2008 + A1
REFERENCE DOCUMENTS:

DADOS RELATIVOS AO ENSAIO:
DATA FOR THE TEST:

Descrição do ensaio / Description of the test	Resultado / Results
CA - Capacidade de limpeza CA - Cleanability	CONFORME / APPROVED
IR - Resistência ao impacto / Propriedades de fratura IR - Impact resistance/Shatter properties	CONFORME / APPROVED
DA - Durabilidade DA - Endurance	CONFORME / APPROVED

NOTA: Este documento está associado ao relatório de ensaio n.º RELV0878/17, emitido em 2017/05/16, no qual estão indicados os resultados obtidos em cada um dos ensaios realizados.

NOTE: This document is associated with the test report n.º RELV0878/17, emitted in 2017/05/16, in which are shown the results obtained in each test performed.


Paulo Renato Pires da Silva
(Responsável Técnico / Laboratory Responsible)