

CERTIFICADO DE ENSAIO

TEST CERTIFICATE

Certificado n.º / Certificate n.º: 0976/13

Data de edição / Date of edition: 2013/04/15

CLIENTE / CUSTOMER: **ITALBOX - Utilidades Domésticas, Lda**
ENDEREÇO / ADDRESS: **Zona Industrial Norte Barrô - Apartado 153**
3754-909 ÁGUEDA

DESIGNAÇÃO DA AMOSTRA: **Resguardos de chuveiro**
DESIGNATION OF THE SAMPLE: **Shower enclosures**

Modelo / Model: **MILÉNIO BANHEIRA**

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: EN 14428: 2008 + A1
REFERENCE DOCUMENTS:

DADOS RELATIVOS AO ENSAIO:
DATA FOR THE TEST:

Descrição do ensaio / Description of the test	Resultado / Results
Generalidades § 4.1 / General § 4.1	CONFORME / APPROVED
Capacidade de limpeza § 4.2 / Cleanability § 4.2	CONFORME / APPROVED
Resistência (abertura-fecho) §4.4.5 / Endurance (closing-opening §4.4.5	CONFORME / APPROVED
Estabilidade § 4.4.6 / Stability §4.4.6	CONFORME / APPROVED
Estanquicidade § 4.4.7 / Water retention §4.4.7	CONFORME / APPROVED
Substâncias perigosas § 4.5 / Dangerous substances §4.5	CONFORME / APPROVED

NOTA: Este documento está associado ao relatório de ensaio n.º RELV0976/13, emitido em 2013/04/15, no qual estão indicados os resultados obtidos em cada um dos ensaios realizados.

NOTE: This document is associated with the test report n.º RELV0976/13, emitted in 2013/04/15, in which are shown the results obtained in each test performed.


LEA
LABORATÓRIO DE ENSAIOS
DA ABIMOTA
Paulo Renato Pires da Silva

(Responsável Técnico / Laboratory Responsible)